เครื่องวัดความแข็งของดิน

ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศีริชัย
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเด่นพร อังสนันท์ นายประกาศิต เสนาวงศ์ นายสุชัย ซื่นสมวนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4

บทคัดย่อ

โครงการนี้ได้ศึกษา ออกแบบ และทดสอบเครื่องวัดความแข็งดินเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความแข็งกับความลึกของดินโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังผ่านชุดเพื่องหนอนเพื่อกดหัวกด ทดสอบรูปกรวยที่มีขนาดมุมที่ยอดกรวยเป็น 30° ลงไปในดินเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ โดยไม่ให้เกิดการหมุนของหัวกดทดสอบ จากนั้นทำการบันทึกค่าความเครียดที่เกิดจากภาระของ แรงกด และความลึกในการเคลื่อนที่ของหัวกด จากข้อมูลที่ได้เราสามารถนำไปเขียนกราฟเพื่อหา ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความลึก ที่ระยะต่างๆ ซึ่งทำให้เราทราบถึงลักษณะชั้นของดินที่ ระดับต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปได้

Cone Penentrometer

Dr. Kittichai Triratanasirichai

Associate Professor

Mechanical Engineering Department

Faculty of Engineering Khon Kaen University

Mr.Denporn Angsanant
Mr.Prakasit Senawong
Mr.Suchai Chursmansri
Senior Student
Mechanical Engineering Department
Faculty of Engineering Khon Kaen University


Abstract

This research is to study, design, construct and test a cone penetrometer to determine the relation between cone resistance and cone depth. Electric motor transmits speed to worm gear to drive the cone penetrometer with 30°- cone into the soil linearly with constant velocity and without rotation. Input signal of strain from strain gage on the load cell is read from strain meter and the cone depth is simultaneously recorded by recording the time during push rod penetrate into the soil. As a result, cone resistance can be calculated and then plot curve between pressure on the soil and depth to determine the soil profile.

บทน้ำ

เครื่องวัดความแข็งดิน (cone penetrometer) เป็นเครื่องมือวัดแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับ ทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็ง (penetration resistance) กับความลึกของตินเมื่อ วัดจากผิวดินชั้นบนสุดโดยข้อมูลที่ได้จากการวัดแบบ penetration นี้จะให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำเพียง ใดนั้นจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือวัด และคุณสมบัติทางกายภาพของดินซึ่ง ได้แก่ความชื้น ความหนาแน่น และชนิดของดินอีกด้วย เครื่องวัดความแข็งดิน สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 แบบคือ

1. Hand-Pushed Cone Penetrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความแข็งดินโดยใช้ ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเท่านั้น ในการกดหัวกดทดสอบซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกรวย (Cone Shaped) ลงไปในดิน การทดสอบจะต้องกดหัวกดทดสอบลงไปในดินลึกไม่ น้อยกว่า 30 mm. ส่วนความเร็วที่ใช้สำหรับกดก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง 10-30 mm/s. และ ในการกดทดสอบจะต้องกดด้วยความเร็วที่มีค่าคงที่ และสามารถอ่านค่าความแข็งของ ดินได้จากเข็มบนหน้าปัทม์ เครื่องมือวัดแบบนี้นิยมใช้กันมาก เพราะว่าเป็นเครื่องมือวัด ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีวิธีการใช้งานและขั้นตอนต่างๆ ไม่ยุ่งยากนัก และความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือวัดแบบนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 Hand-Pushed Cone Penetrometer

2. Mechanical Cone Penetrometer เป็นเครื่องมือวัดความแข็งดินอีกแบบหนึ่งที่มี ขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของรถแทรคเตอร์ส่วน แรงกิดทดสอบจะได้จากระบบไฮดรอลิก หรือการส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านชุด เพื่องทด ทำให้แรงกิดทดสอบมีค่าเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือวัดแบบนี้จะมีค่าแรงกิดทดสอบ อยู่ระหว่าง 20-40 kN. นอกจากนั้นความเร็วในการกิดทดสอบสามารถควบคุมได้แม่น ยำกว่าเครื่องมือวัดแบบแรก ในส่วนของการเก็บข้อมูล (ความแข็งและความลึกของดิน) อาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือไมโครโพรเซสเซอร์จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น


การออกแบบ

เกจวัดความเครียด (Strain Gage)

เกจวัดความเครียด หรือ electrical resistance strain gages มีลักษณะเป็น metal-foil-grids จะนำไปติดบนผิวของเครื่องมือวัด (อาจจะเป็น แรง หรือความดัน) เมื่อมีแรง มากระทำต่อวัสดุ หรืออุปกรณ์ของเครื่องวัดนั้นจะเกิดความเครียด (strain) ขึ้นซึ่งค่าความเครียดที่ เกิดขึ้นที่วัสดุนั้นจะถ่ายทอดมายัง foil grid และค่าความต้านทานของ foil grid จะเปลี่ยนแปลง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าของความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาระที่มากระทำต่อเครื่องวัดนั้น

วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานของเกจวัดความเครียด (เมื่อเราติด strain gage บน elastic member) เนื่องจากมีการะมากระทำบน elastic member นั้นโดยการ ต่อเกจวัดความเครียดให้เป็นวงจร wheastone bridge


เครื่องวัดความแข็งดินของโครงการที่ได้ พัฒนาขึ้นนั้นจะเป็นแบบ Mechanical Cone Penetrometer ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเฟสเคียวส่งกำลังผ่านชุดเพื่องทด ซึ่งประกอบด้วย เพื่องตรง และชุดเพื่องหนอน และใช้เพื่องสะพานในการกดก้านหัวกด ดังรูปที่ 2 ลงไปในดินหัวกด ทดสอบมีลักษณะเป็นรูปกรวยขนาดเส้นผ่านศูนย์กสางเป็น 25.4 มิลลิเมตร และมีพื้นที่ฐานกรวย 5.07 ตารางเช็นติเมตร ดังรูปที่ง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูใต้จากตาวจที่ง



รูปที่ 2 เครื่องมือวัดความแข็งของดิน

ตารางที่ 1 รายละเอียดของเครื่องมือวัดความแข็งของดิน

Length	800	mm.
Width	500	mm.
Height	1800	mm.
Mass	100	Kg.
Penetration rate	21	mm/s.
Penetration force	3500	N.
Maximum stroke	700	mm.
Circular Corre	30°	




รูปที่ 3 หัวกดรูปกรวย

การปรับเทียบเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดทุกประเภทที่สร้างขึ้นมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการปรับเทียบ กับเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเพื่อจะได้ทราบว่าเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นมานั้นมีความถูกต้องมากน้อย เท่าโดและเมื่อใช้ทำการวัดจริงก็จะได้ทราบว่าข้อมูลที่วัดได้โดยใช้เครื่องมือนั้นมีค่าผิดพลาดไปจาก ความเป็นจริงเพียงใด สำหรับเครื่องวัดความแข็งดินได้มีการนำไปปรับเทียบโดยการกดด้วยน้ำหนัก มาตรฐานที่มีขนาดตั้งแต่ 0-250 kgt. แล้วอ่านค่าความเครียดได้จากเครื่องวัดความเครียด ดังผล การทดสอบในรูปที่ 4 และมีสมการดังนี้

$$kgf = 0.698(strain) - 0.1$$
 (1)



รูปที่ 4 กราฟแสดงการปรับเทียบค่าแรงและความเครียดที่อ่านได้จากเครื่องมือ

การทดลองและผลการทดลอง


เครื่องวัดความแข็งดินที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความแข็ง (cone resistance) กับความลึกของดินซึ่งจะแสดงผลการทดลองในลักษณะของกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่กระทำบนดิน มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางแมตร (kN/m²) หรือกิโลปาสคาล กับความลึกของดินมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร (cm.) เมื่อวัดเทียบจากผิวดินชั้นบน สุดในบริเวณที่ทำการทดลอง สาเหตุที่ต้องแสดงค่าความแข็งดินในรูปของความดันที่กระทำบนดิน นั้นก็เพราะว่าการทดลองของ cone penetrometer นั้นจะใช้หัวกดรูปกรวยซึ่งเครื่องมือวัดแบบนี้ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกรวยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขอบเขตของการทดลองว่าต้องการ ทดลองกับดินที่มีความแข็งมากเส้นผ่า ศูนย์กลางของฐานกรวยเพียงใดเช่นถ้าต้องการทดลองกับดินที่มีความแข็งมากเส้นผ่า ศูนย์กลางของฐานกรวยก็จะมีขนาดใหญ่ และแรงกดที่ใช้ทดสอบก็จะมีค่าสูงตามไปด้วย และขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่ง push rod จะต้องมีค่าน้อยกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกรวยเพื่อ ลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นด้านข้างของแท่ง push rod โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาของ แท่ง push rod จะต้องสามารถรับแรงกดทดสอบได้โดยที่แท่ง push rod จะไม่เกิดการโค้งงอเนื่อง จากแรงกดทดสอบ

สถานที่ทำการทดสอบเป็นสถานที่ในแปลงทดลองของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผลการทดลอง


เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองคือ ความเครียดกับเวลา ซึ่งยังไม่เหมาะสมที่จะนำไป แสดงในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งดินกับความลึก ดังนั้นจึงต้องแปลงค่าความเครียด ให้อยู่ในรูปของแรง หรือความดันแทนซึ่งสามารถทำได้โดยใช้สมการที่ได้จากการปรับเทียบเครื่องมือ วัดจากสมการที่ (1)

สำหรับการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งกับความลึกของดินโดยใช้ เครื่องวัดความแข็งดินของโครงการที่ได้พัฒนาขั้นมานั้นได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอนซึ่งการ ทดลองแต่ละตอนจะมีข้อมูลมากถึง 18 ชุด



รูปที่ 5 ผลการทดลองการวัดความแข็งของดิน

จากกราฟระหว่างความดันที่กระทำบนดินซึ่งสุ่มมาจากการทดลองทั้งหมด 18 ชุด (ดูรูปที่ 5 และ 6) จะเห็นว่าในขณะเริ่มต้นนั้นความดันที่กระทำบนดินจะมีค่าเป็น 0 kPa. และเพิ่มขึ้นเป็น 600 kPa. ที่ความลึก 10 เซ็นติเมตร และมีค่าประมาณ 1400 kPa. ที่ความลึก 20 เซ็นติเมตร ความดันจะมีค่ามากที่สุดประมาณ 1500 kPa. ที่ความลึก 25 เซ็นติเมตร และจะเริ่มลดลงเป็น 1300 kPa. ที่ความลึก 35 เซ็นติเมตร และมีค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น 1400 kPa. ที่ระดับความลึก 40 เซ็นติเมตร จึงพอจะสรุปได้ว่าช่วงชั้นบนสุดของชั้นดินนั้นดินยังมีความแข็งไม่มากนักเนื่องจากว่า ความดันยังมีค่าน้อยอยู่ (ความชันของเส้นกราฟมีค่าน้อย) และความแข็งบริเวณด้านบนของชั้นดิน เกือบทุกการทดลองจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันสังเกตจากเส้นกราฟทั้ง 5 เส้นทับกันเกือบจะสนิท และ ความดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความลึกมีค่ามากขึ้นจนกระทั่งถึงระยะประมาณ 25 เซ็นติเมตร ทรายจะมีความแข็งมากที่สุดเพียงช่วงหนึ่ง และเมื่อผ่านชั้นนี้ไปแล้วความแข็งก็จะลดลงจนกระทั่ง ไปถึงผิวดินข้างล่างความแข็งจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ระยะประมาณ 40 เช็นติเมตร



รูปที่ 6 ผลการทดลองการวัดความแข็งของดิน

สรุปและวิจารณ์

เครื่องมือวัดความแข็งของดินแบบใช้มอเตอร์นี้จะช่วยให้การทำงานในการวัดความแข็งของ ดินมีความแม่นยำและสะดวกในการอ่านทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดสามารถที่จะบันทึก ผลการทำงานโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติมาต่อพ่วงเข้าไปแล้วนำเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลภายหลัง ได้ นอกจากนี้ในอนาคตอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถที่จะทำการปรับปรุงเพื่อให้แสดงผลออกมาทันที ณ จุดที่ทำการทดลอง เพื่อที่จะนำเอาผลของการวัดไปใช้งานได้ในเวลาเคียวกัน ค่าของความแข็ง ของดินที่ได้ออกมามีความน่าเชื่อถือสูงมากทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์วัดแรงที่ใช้มีความไวและความ แม่นยำสูงในการจับสัญญาณและการแปลงผล

บรรณานุกรม

- H.J. Olsen., "Technology Showcase Electronics Penetrometer for Field Tests", Journal of Terramechanics, vol.25 no.4, 287-293, 1998.
- ASTM Standards, "American Society for Testing and Materials",
 Philadelphia, American Society for Testing Materials, 1979.